

## ПАМЯТКА

### Субъектам торговли, реализующим игрушки для детей

#### Характерные недостатки продукции, которые можно выявить при визуальном осмотре игрушек для детей

Отсутствие индивидуальной и (или) групповой упаковки, отсутствие маркировки с указанием необходимой информации, позволяющей однозначно идентифицировать продукцию, наличие поверхностного окрашивания на игрушках-погремушках




Нарушение требований ст. 4 ТР ТС 008/2011

Качели для детей до 36 мес - сиденья качелей не оборудованы устройством безопасности, предотвращающими выпадение ребенка из сиденья - **нарушение требований п. 4.6.3 ГОСТ EN 71-8-2014.**

Должно быть:

- Т-образная планка или защитная планка с паховым ремнем, горизонтальная часть Т-образной планки или защитной планки должна находиться на высоте от 200 до 300 мм от сиденья при измерении расстояния между нижней частью поверхности сиденья, предназначенной для сидения, и верхней поверхностью планки;
- механизм пристегивания ребенка к сиденью посредством пахового ремня.



- **Колеса, приводимые в действие непосредственно нажатием на педали имеют щели/отверстия размером более 5 мм. (трёхколёсные велосипеды) - нарушение требований п. 4.15.1.6 b) ГОСТ EN 71-1-2014;**
- игрушки с цепной передачей - цепная и ременная передачи должны быть закрыты защитным щитком, включая ведущую и ведомую звездочки (шкивы) с той стороны, где нога ребенка ближе всего находится к цепи или ремню, а с противоположной стороны - защитным щитком может быть закрыта только ведущая звездочка. Также должны быть закрыты цепная и ременная передачи защитным щитком с той стороны, где нога ребенка отстает на некоторое расстояние (например, при наличии рамы у велосипеда) от передачи. Защитный щиток должен сниматься только при помощи инструмента - **требование п. 4.15.1.6 а) ГОСТ EN 71-1-2014.**



**Игрушка конь-качалка неустойчив к опрокидыванию (отсутствует ограничитель угла наклона) - нарушение требований п. 4.15.3 а) ГОСТ EN 71-1-2014**



**В игрушках со снарядами:**

метательные снаряды игрушек (дротики) имеют острые металлические наконечники.



**нарушение требований п. 4.17.2 ГОСТ EN 71-1-2014**