Средства индивидуальной защиты. Типичные нарушения за 2 полугодие 2022 года

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункт 1 пункт 4.8 статья 4) безопасность

Средства индивидуальной защиты *-* жилеты сигнальные световозвращающие:

- цветовые характеристики фонового материала не находятся в диапазоне координат цветности для желтого флуоресцентного цвета;
- коэффициент световозвращения световозвращающих материалов при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5° ниже установленных значений;
- коэффициент яркости фонового материаланиже установленной нормы;
 - выявление продукции, ранее запрещенной кввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

